


Le foc

Écrit par Franck

Dimanche, 09 Octobre 2011 12:31 - Mis à jour Dimanche, 09 Octobre 2011 13:59



Surface pour la Jauge: Foc = 0.1777 m².

- Façonner un gabarit en carton rigide, de corde 40 cm environ (crayon à l'extrémité d'une ficelle).
- Les arrondis se tracent en positionnant le gabarit:
arc sur un point de la bordure situé à 305 mm derrière le point d'amure et un point de la chute placé à 190 mm au dessus de la bordure